

«Согласованно»

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора
по Орловской области
в г. Ливны



Д.В. Булатникова

« » 2021 года

Утверждаю

Глава администрации
Кудиновского сельского
поселения



« » 2021 года

Рабочая программа

Производственного контроля за качеством питьевой
воды на объектах Кудиновского сельского поселения
на 2021-2025 г.г.

Кудиновское сельское поселение
2021 год

Содержание

1. Краткая характеристика объектов водоснабжения
2. Схемы водоснабжения с.п. Кудиновское Должанского района Орловской области
3. Количество и периодичность проб воды в местах водозабора (график)
4. Количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть (график)
5. Контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети по микробиологическим и органолептическим показателям (график)
6. Анализ и порядок передачи информации о проведенных исследованиях и их результатах
7. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды
8. План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоснабжения Кудиновского сельского поселения и системы оповещения учреждений саннадзора и органов местного самоуправления
9. Нормативные ссылки

1.Краткая характеристика объектов водоснабжения

На балансе сельского поселения находятся 7 действующих артезианских скважин

Артезианская скважина №1

Местоположение скважины: село Никольское, ул. Цветочная

ГВК	№ 54200461	Год бурения	1991 год
	Описание	Состояние	
Насосное оборудование	ЭЦВ 6-10-110	удовлетворительное	
Фактическое состояние обсадных труб	Заметно не больше смещение обсадных труб	удовлетворительное	
Зона санитарной охраны водозабора	Первый пояс зоны санитарной охраны в радиусе 2 метров, огражден, территория спланирована, источников загрязнения питьевой воды нет	удовлетворительное	
Глубина скважины	100 метров		
Наличие водомерных устройств			
Шахта скважины	Подземная глубина 2,5м., пол бетонный, стены – красный кирпич, запорный металлический люк	Удовлетворительное	
Запорные и измерительные узлы	Задвижка О 80 мм, обратный клапан, Кран отбора проб на контроль	Удовлетворительное	

Артезианская скважина №2

Местоположение скважины: село Кривцово-Плота, ул. Заречная

ГВК	№ 54200431	Год бурения	1968 год
	Описание	Состояние	
Насосное оборудование	ЭЦВ 6-6,5-85	удовлетворительное	
Фактическое состояние обсадных труб	Заметно не больше смещение обсадных труб	удовлетворительное	
Зона санитарной охраны водозабора	Первый пояс зоны санитарной охраны в радиусе 3 метров, огражден, территория спланирована, источников загрязнения питьевой воды нет	удовлетворительно	
Глубина скважины	110 метров		
Наличие водомерных			

устройств		
Шахта скважины	Подземная глубина 2,0м., пол бетон, стены – красный кирпич, запорный металлический люк	Удовлетворительное
Запорные и измерительные узлы	Задвижка О 80 мм, обратный клапан, Кран отбора проб на контроль	Удовлетворительное

Артезианская скважина №3

Местоположение скважины: село Кривцово-Плота, ул. Молодежная

ГВК № 54200430

Год бурения

1967 год

	Описание	Состояние
Насосное оборудование	ЭЦВ 6-10-110	удовлетворительное
Фактическое состояние обсадных труб	Заметно не больше смещение обсадных труб	удовлетворительное
Зона санитарной охраны водозабора	Первый пояс зоны санитарной охраны в радиусе 3 метров, огражден, территория спланирована, источников загрязнения питьевой воды нет	удовлетворительное
Глубина скважины	110 метров	
Наличие водомерных устройств		
Шахта скважины	Подземная глубина 2,0м., пол - бетон, стены – красный кирпич, запорный металлический люк	Удовлетворительное
Запорные и измерительные узлы	Задвижка О 80 мм, обратный клапан, Кран отбора проб на контроль	Удовлетворительное

Артезианская скважина №4

Местоположение скважины: п. Шлях, ул. Шлях

ГВК № 54200273

Год бурения

1994 год

	Описание	Состояние
Насосное оборудование	ЭЦВ 6-6,5-85	удовлетворительное
Фактическое состояние обсадных труб	Заметно не больше смещение обсадных труб	удовлетворительное
Зона санитарной охраны водозабора	Первый пояс зоны санитарной охраны в радиусе 8 метров, огражден, территория спланирована, источников загрязнения питьевой воды нет	удовлетворительное

водозабора	источников загрязнения питьевой воды нет	
Глубина скважины	98 метров	
Наличие водомерных устройств		
Шахта скважины	Подземная глубина 2,0м., пол бетон, стены – красный кирпич, запорный металлический люк	Удовлетворительное
Запорные и измерительные узлы	Задвижка О 80 мм, обратный клапан, Кран отбора проб на контроль	Удовлетворительное

Артезианская скважина №7

Местоположение скважины: д. Зябрево ул. Центральная

ГВК № 54200466

Год бурения

1964 год

	Описание	Состояние
Насосное оборудование	ЭЦВ 6-6,5-85	удовлетворительное
Фактическое состояние обсадных труб	Заметно не больше смещение обсадных труб	удовлетворительное
Зона санитарной охраны водозабора	Первый пояс зоны санитарной охраны в радиусе 4 метров, огражден, территория спланирована, источников загрязнения питьевой воды нет	удовлетворительное
Глубина скважины	90 метров	
Наличие водомерных устройств		
Шахта скважины	Подземная глубина 2,0м., пол бетон, стены – красный кирпич, запорный металлический люк	Удовлетворительное
Запорные и измерительные узлы	Задвижка О 80 мм, обратный клапан, Кран отбора проб на контроль	Удовлетворительное

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

2. Схема водоснабжения с.п. Кудиновское Должанского района Орловской области

на территории с. Никольское Кудиновского с.п. Должанского района
(слайд №1)



